

## Odpowiedzi z dnia 27/07/2016 na zapytania potencjalnych oferentów:

### Pytanie:

W opisie technicznym zawartym w Dokumentacji Projektowej branży technologicznej – oczyszczalnia Pkt. 4.4.16 oraz w ST-15 Instalacje technologiczne Pkt. 2.3.14. zapisano, że ramach w/w przetargu należy:

- wymienić w komorze K14 istniejący przepływomierz DN1000 – 1 szt.
- wymienić istniejący przepływomierz w stacji zlewczej – 1 szt.
- wymienić przepływomierze DN600 w istniejących komorach pomiarowych na osadzie recykulowanym (Ob. 18,19) – 2 szt. W/w przepływomierze nie zostały ujęte w Przedmiarze robót oraz w części rysunkowej projektu branży technologicznej.

### Odpowiedź – uszczegółowienie:

- przepływomierz DN1000 w komorze K14 - 1szt. - poz. 1187 kosztorysu ofertowego
- przepływomierz DN150 w stacji zlewczej - 1 szt. (poz. 1107 - w kosztorysie wpisano błędną wartość (2 szt.) - powinno być 1 szt.)
- przepływomierze DN600 na osadzie recykulowanym - 2 szt. wymiana tylko przetworników, jest 1 szt. w poz.1120 oraz 1 szt. w poz. 1153 kosztorysu

### Zmiany w kosztorysie ofertowym:

Poz. 47 jest błąd – jest 0,03 t, powinno być 0,09 t

Poz. 48 – jest 0,09 t, powinno być 0,10 t

Poz. 517, 518, 519, 520 zamiast 1 szt. powinno być 2 szt. – w kosztorysie jest pomyłka, powinno być – 2szt, oferent we własnym zakresie dokona korekty ilości sztuk w poz. 517, 518, 519, 520